

BONA HARD WAX OIL

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Hard Wax Oil er en afbalanceret blanding af naturlige olie og voksarter, udviklet til overfladebehandling af ubehandlede trægulve. Hard Wax Oil trænger dybt ned i træet og danner samtidig en slidstærk film, som er meget modstandsdygtig over for vand og spildte væsker. Kan kombineres med Bona Craft Oil hvis der ønskes en anden farve på gulvet. Anvendes denne løsning, påføres 1 lag Hard Wax Oil over Bona Craft Oil.

- Sikker brug som single produkt på sårbare flader
- Ekstrem vandresistent
- Hæmmer risiko for sidelimning
- Høj dækkeevne
- Meget slidstærk

Tekniske data

Produkt basis: Modificerede vegetabiliske olie og voksarter

Tørstofindhold: Ca. 48%

Glans: Mat glans 10

Rækkeevne: 20-24 m²/litr.

Tørretid: Mellem 2 påføringer 6-8 timer
Let brug 16 timer

MAL-kode: 2-1

Værktøj: Korthåret mohairrulle, pensel

Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.

Opbevaring: +5°C – +25°C

Emballage: 2,5 ltr.

OBS! Bona Hard Wax Oil indeholder tørrier, risiko for selvantændelse. Anvendte klude mv. skal enten lægges i vand eller opbevares i lukkede beholdere.

Anvendelse

Forberedelse

Gulvet skal være akklimatiseret, velafsløbet, tørt og fri for slibestøv, voks og andre urenheder. Lad olien opnå rumtemperatur og **omrør** grundigt før brug.

Minimum temperatur ved anvendelse er 16°C.

OBS! Hard Wax Oil kan have ophædningsproblemer på tropiske træsorter som: ipé, wenge, merbau mv. Det anbefales at påføre Bona Craft Oil før anvendelse af Hard Wax Oil på disse træsorter.

Udførelse

Behandlingsalternativer:

1. 2 x Bona Hard Wax Oil
2. 1 x Bona Craft Oil + 1-2 x Bona Hard Wax Oil
3. 1 x Bona Rich Tone + 2 x Bona Hard Wax Oil
4. 1 x Bona Rich Tone + 1 x Bona Craft Oil + 1-2 x Bona Hard Wax Oil
5. 1 x Bona Nordic Tone + 1 x Bona Craft Oil + 1-2 x Bona Hard Wax Oil

Standard påføring (alt. 1):

1. Påfør et meget tyndt lag Hard Wax Oil med mohairrulle eller pensel. Lad tørre i 6-8 timer.
2. Slib overfladen med Bona Scrad og fjern støvet.
3. Påfør endnu et tyndt lag Hard Wax Oil
4. Lad tørre i min. 16 timer. Sørg for god ventilation under påføring og tørring. Gulvet kan betrædes igen. Møbler kan stilles på plads efter 1-2 dage. Eventuel pålægning af tæpper og vask af gulvet kan foretages efter 1 uge.

Vedligeholdelse

Rengør gulvet jævnlige med tømoppe eller støvsuger. Efter behov vaskes gulvet med Bona Soap tilsat vaskevandet. Anvend altid den mest tørre metode. Til opfriskning af gulvet anvendes Bona Wax Oil Refresher.

Som udvidet vedligeholdelse kan også påføres et ekstra lag Bona Wax Oil. Gulvet skal, før dette foretages, renses og slibes grundigt:

1. Affedt og rengør overfladen med Bona Deep Clean system. Lad tørre.
2. Slib gulvet med Bona Scrad eller Bona Diamantpapir K240.
3. Fjern slibestøvet.
4. Påfør et tyndt lag Bona Hard Wax Oil.